BIURO GEOLOGII I SOZOLOGII
Geotechnika
99-400 ŁOWICZ - Aleje Sienkiewicza 44
TF. 46 837-87-88, TFX. 46 819-19-15
GSM: 501-373-880, 509-501-699, 508-174-460
e-mail: geotechnika@geotechnika.lowicz.pl ; geotechnika@pro.onet.pl

Temat:

Rozbudowa mechaniczno - biologocznej oczyszczalni ścieków w SŁUBICACH

Załącznik nr **4.1.**

WYKRES BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ LEKKĄ DPL FVT NR S-1

Przelot	Woda	Profil	N10
0,1			2
0,2			3
0,3		nN	5
0,4			6
0,5			7
0,6			8
0,7			7
0,8			6
0,9			5
1,0		Pπ//Pd	5
1,1			6
1,2			5
1,3			6
1,4			5
1,5			5
1,6		Pd	6
1,7			6
1,8			7
1,9	1,92		8
2,0			9
2,1			10
2,2			8
2,3			7
2,4			6
2,5			7
2,6			8
2,7			8
2,8			9
2,9		Ps//Pr	9
3,0			8
3,1			7
3,2			6
3,3			7
3,4			8
3,5			9
3,6			8
3,7			9
3,8			10
3,9			14
4,0			16
4,1			18
4,2			17
4,3			18
4,4			17
4,5			16
4,6			16
4,7			17
4,8			18
4,9		Ps	17
5,0			16
5,1			18
5,2			16
5,3			18
5,4			18
5,5			17
5,6			16
5,7			17
5,8			18
5,9			17
6,0			18



ID/IL	średnia
0,20	
0,28	
0,37	
0,40	0,36
0,43	
0,46	
0,43	
0,40	
0,37	
0,37	
0,40	
0,37	
0,40	0,40
0,37	
0,37	
0,40	
0,40	
0,43	
0,46	
0,48	
0,50	
0,46	
0,43	
0,40	
0,43	
0,46	
0,46	
0,48	
0,48	0,46
0,46	
0,43	
0,40	
0,43	
0,46	
0,48	
0,46	
0,48	
0,50	
0,56	
0,59	
0,61	
0,60	
0,61	
0,60	
0,59	
0,59	
0,60	
0,61	
0,60	0,60
0,59	
0,61	
0,59	
0,61	
0,61	
0,60	
0,59	
0,60	
0,61	
0,60	
0,61	

wpęd bez ścięcia - stopień zagęszczenia

wpęd ze ścięciem - stopień plastyczności